

BETON

Untersuchung von Stahlbetonbauwerken

Hochbau

Stellungnahme zu potenziellen Schäden am Industriefußboden eines Hochregallagers (Rh-Pfalz)

Priv. Neubauobjekt Köln, Beurteilung von Farbabweichung weiteren Auffälligkeiten an Sichtbetonfassadenteilen

Untersuchung von Korrosionsschäden in abgehängten Stahlbetondecken eines Geschäftsgebäudes (NRW, s. Bild 1)

Feststellung von Brandschäden nach Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus (NRW)

Feststellung von Brandschäden nach Garagenbrand in angrenzendem Wohnraumbereich (NRW)

Untersuchung Fehlbetonage an Rahmenbauteilen Schulkomplex (Rh.-Pfalz) incl. Instandsetzungsvorschlag

Untersuchung von Stahlbetonbauwerken

Tiefbau/Brückenbau

Beurteilung von Korrosionsschäden an Treppenaufgang Fußgängerbrücke (Rh-Pfalz)

Untersuchung von Parkhäusern

Beurteilung der Ausführungsgüte eines Durchbruches an öffentlicher Tiefgarage (Rh-Pfalz)

Private Tiefgarage (NRW) Erfassung und Beurteilung von Leckagestellen



Bild 1

MAUERWERK /PUTZ /GERICHTSGUTACHTEN

Untersuchung von Mauerwerksbauten

Untersuchung einer Horizontalsperre am Sportkomplex einer Schule (NRW)

Untersuchung von Schäden an gemauerter Kappendecke einschließlich Sicherheitsvorschlag (Rh.-Pfalz)

Untersuchung von denkmalgeschützter Bausubstanz

Zustandsfeststell. an Kappendecken an gründerzeitlichem Verwaltungsgebäude (Neuwied) vor Umbau u. Umnutzung

Feststellung Schadensumfang an denkmalgeschützter Einfriedung eines gründerzeitlichen Gutshofes (Kr. Neuwied)

Mängelfeststell. zur Instandsetzung Natursteinverkleidung; Eingangsbereich gründerzeitl. Wohnhauses (Wiesbaden, s. Bild 2)

Untersuchung von Innen u. Außenputz sowie

Wärmedämmverbund-Fassadensystemen etc.

Beurteilung Haftverbund des Schichtenaufbaus eines Abschirmputzes an Wohnhaus (Rh.-Pfalz)

Dokumentation von Innenputzablösungen in Wohnhaus (Rh.-Pfalz) inkl. Instandsetzungsvorschlag

Stellungnahme zu Anschlüssen WDVS/Fenster an neu errichtetem Wohnhauskomplex (Rh.-Pfalz)

Gutachten für gerichtliche Beweisverfahren und

Zivilprozesse sowie Schiedsgerichte

Beurteilungsgegenstände: Außenanlagen, Deckenputze Stütz- und Grenzmauern etc.



Bild 2

SONSTIGES

Vorschalen an Fassaden

Untersuchung der Aufhängung einer Tuffsteinfassade n. Unfallschaden u. Defiziten in Verankerung (Koblenz)

Beurteilung Auftragskonformität des Farbspiels an Klinkervorschale Neubaukomplex (Karlsruhe, s. Bild 3)

Stellungnahme zur Ausführungsgüte an Klinkervorschale eines öffentlichen Gebäudes (Köln)

Bergschäden

Monetäre Schadensabschätzung von bergbaubedingten Setzungsschäden (NRW)

Schäden durch Feuchte / Bewuchs / oder Erschütterungen

Schadenserfass. Leitungswasserschad. Verwaltungsgebäude (Recklinghausen) inkl. Instandsetzungsvorschlag

Außenanlagen

Beurteilung von Beeinträchtigungen privater Einfriedung durch Straßenbaumaßnahme (Rh.-Pfalz)

Beurteilung Gleichwertigkeit des Ersatzbauwerkes nach unfallbedingtem Abriss Stützmauer (Rh.-Pfalz)

Beweissichernde Bestandsaufnahmen vor Baubeginn

Bilddokumentationen; Schiefstellungsmessung; begleit. Erschütterungsmessungen;

Bearb. v. Schadensanzeigen;

als Auftraggeber sind zu nennen:

Städte u. Gemeinden, Energieversorger, Bauträger, Bauunternehmen in Rh.-Pfalz und NRW



Bild 3

Im Geschäftsjahr 2019 konnte unser Büro auf eine mittlerweile 20-Jährige Geschichte seit seiner Gründung im Jahre 1998 zurückblicken. Wir haben dies zum Anlass genommen, im geselligen Kreis einen gemeinsamen Rückblick mit langjährigen Weggefährten, engen Geschäftspartnern in Gesellschaft unserer ehemaligen und jetzigen Mitarbeiter zu begehen.

Da unser Geschäftsführer kurz zuvor auf sein 60. Lebensjahr zurückblicken konnte wurde die Veranstaltung als gemischt privat-/ geschäftliche Feier begangen. Wir bedanken uns bei dieser Gelegenheit nochmals bei allen Teilnehmern, die erheblich zur lockeren und gemütlichen Atmosphäre der Veranstaltung beigetragen haben.

Nachdem unsere Homepage seit über einem Jahr aufgrund eines Hackerangriffes außer Betrieb genommen werden musste, und wir den Neuaufbau immer wieder verschoben haben, haben wir unsere Arbeiten an der Neugestaltung nunmehr zusammen mit dem beauftragten Partnerbüro beendet, so dass wir nunmehr Anfang des neuen Jahres mit unserer neugestalteten Homepage wieder im Internet präsent sind.

Wie gewohnt, enthält dieser Jahresrückblick einen kleinen Überblick über unsere Geschäftsaktivitäten in diesem Jahr, der wie in den letzten Jahren durch eine angenehme und interessante Mischung an größeren und kleineren Aufträgen in den unterschiedlichen Tätigkeitsgebieten gekennzeichnet ist.

Auch über Veränderungen in unserem Personalbereich möchten wir Sie kurz informieren. Unser Büro hat auch in diesem Jahr mit der Einstellung einer Auszubildenden im Bereich Kauffrau für Bürokommunikation ihre langjährige Ausbildungstätigkeit fortgesetzt. Unser Werkstudent wird unser Team im nächsten Jahr, nach seiner in diesem Jahr erfolgreich abgelegten Abschlussprüfung als Bachelor of Science, weiter verstärken.

Insgesamt können wir somit auch 2020 auf ein spannendes und erfolgreiches Jahr zurückblicken mit den entsprechenden Erwartungen für das nächste Jahr.

In diesem Sinne wünschen Ihnen

Holger Tebbe	(Dipl.-Ing.; Geschäftsführer)
Wladislaus Metzger	(Master of Engineering)
Robin Dyck	(cand. Bachelor of Science)
Bahar Erdali	(Sekretariat, Assistenz Geschäftsleitung)
Maria Pietrusky	(freie Mitarbeiterin)
Anduena Hasani	(Auszubildende)

einen guten Ausklang des Jahres und einen erfolgreichen Start ins Jahr 2020

Ing.-Büro H. Tebbe GmbH
Fuhweg 32
56567 Neuwied
info@bsvtebbe.de
Tel. 02631 | 778693
Fax 02631 | 778694

MAUERWERKSBAU, BETONTECHNOLOGIE UND MINERALISCHE BAUSTOFFE

Ingenieurbüro H. Tebbe GmbH

Bauwerksanalyse, Schadensgutachten, Schiedsgutachten, Instandsetzungsempfehlung

Jahresrückblick 2019

Auswahl der Geschäftsaktivitäten 2019

Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen. Wilhelm von Humboldt

Einen guten Start ins neue Jahr wünscht Ihnen
Ihr Team der Ingenieurbüro Tebbe GmbH



Frohes Fest